



Veränderungen für

 Pkw

 Bus


 Rad

 Fuß

starke Verschlechterung
leichte Verschlechterung
leichte Verbesserung
starke Verbesserung


Durchbindung Zeche Crone

Bewertung Planfall 1




Durchbindung Zeche Crone & Abbindung Hacheneyer Kirchweg

Bewertung Planfall 2



westlich B54:
neues Gewerbegebiet &
neue Verbindungsstraße

Bewertung Planfall 3



Durchbindung Zeche Crone & Drosselung Hacheneyer Kirchweg

Bewertung Planfall 4

